

ANA事件單通知:TACERT-ANA-2026012808013535【漏洞預警】銘祥科技實業 | 多合一室內空氣品質監測器 (IAQS) 與觸控型7吋IoT預警控制系統 (I6) - 存在2個漏洞

教育機構ANA通報平台

發佈編號	TACERT-ANA-2026012808013535	發佈時間	2026-01-28 08:49:38
事故類型	ANA-漏洞預警	發現時間	2026-01-28 08:49:38
影響等級	低		

[主旨說明:]【漏洞預警】銘祥科技實業 | 多合一室內空氣品質監測器 (IAQS) 與觸控型7吋IoT預警控制系統 (I6) - 存在2個漏洞

[內容說明:]

轉發 台灣電腦網路危機處理暨協調中心 資安訊息警訊 TWCERTCC-200-202601-0000022

【銘祥科技實業 | 多合一室內空氣品質監測器 (IAQS) 與觸控型7吋IoT預警控制系統 (I6) - Client-Side Enforcement of Server-Side Security】

(CVE-2026-1363 , CVSS : 9.8) 多合一室內空氣品質監測器 (IAQS) 與觸控型7吋IoT預警控制系統 (I6) 存在 Client-Side Enforcement of Server-Side Security 漏洞，未經身分鑑別之遠端攻擊者可透過調整網頁前端取得管理者權限。

【銘祥科技實業 | 多合一室內空氣品質監測器 (IAQS) 與觸控型7吋IoT預警控制系統 (I6) - Missing Authentication】

(CVE-2026-1364 , CVSS : 9.8) 多合一室內空氣品質監測器 (IAQS) 與觸控型7吋IoT預警控制系統 (I6) 存在 Missing Authentication 漏洞，未經身分鑑別之遠端攻擊者可直接操作系統管理功能。

情資分享等級：WHITE (情資內容為可公開揭露之資訊)

此訊息僅發送到「區縣市網路中心」，煩請貴單位協助轉發與通知轄下各單位知悉

[影響平台:]

多合一室內空氣品質監測器 (IAQS) 與觸控型7吋IoT預警控制系統 (I6)

[建議措施:]

廠商已針對使用M4晶片之設備釋出修補，使用M3晶片之設備不支援更新，建議進行更換。請聯繫廠商確認設備使用之晶片並採取對應措施。

[參考資料:]

1. <https://www.twcert.org.tw/tw/cp-132-10652-4cdca-1.html>

(此通報僅在於告知相關資訊，並非為資安事件)，如果您對此通報的內容有疑問或有關於此事件的建議，歡迎與我們連絡。

教育機構資安通報應變小組

網址：<https://info.cert.tanet.edu.tw/>

專線電話：07-5250211

網路電話：98400000

E-Mail：service@cert.tanet.edu.tw